

LOGBOEK VOOR SPEELTOESTELLEN



1.1

Wip 2-zits met fantasiehoofd

Dit logboek dient bewaard te worden door de beheerder van de speeltuin,
op grond van Besluit: Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen.

Inhoudsopgave

Deel	Onderwerp	Pagina
I	Identificatie Speeltoestel	3
II	Technische gegevens	3
III	Keuringsgegevens	3
IV	Fabrikant	4
V	Importeur	4
VI	Installateurs, speeltoestel bodemmateriaal	4
VII	Eigendomsinformatie	5
VIII	A. inspecties	6
	B. inspectiegebreken of wijzigingen	7
IX	Onderhoud	8
X	Reparaties	9
XI	Ongevallen	11
Bijlage	Kopie keuringscertificaat	

I. Identificatie speeltoestel

Naam	Wip 2-zits met fantasiehoofd
Soort toestel	Wip of Veertoestel
Bodemmateriaal	
Locatie van het toestel	
Typenummer	1.1
Serienummer	
Omschrijving van het toestel	Wip met 2 zitplaatsen. Wipbalk en wipgestel uit Robiniahout, voorzien van een verzinkt kogelgelagerd wipmechaniek. Damping middels 2 in te graven banden.

II. Technische gegevens

Diameter	
Lengte	ca. 4,00 meter
Breedte	ca. 0,70 meter
Hoogte	ca. 1,00 meter
Gewicht	200 kg
Vrije ruimte om het toestel	7,00 x 3,70 meter
Valhoogte	1,50 meter
Leeftijdsgroep gebruikers	Niet makkelijk toegankelijk, tenzij aangepast
Houtsoort	Robinia Pseudo Acacia Europees Hardhout
Aanschafjaar	20....
Opmerkingen	

III. Certificaten

Toestel voldoet aan de normen	EN 1176:2017, Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen
Keurings- referentienummer	Z-NL-20-04-224054-001-720302811-03
Materiaal voldoet aan norm	EN 1176:2017
Keuring uitgevoerd door	TÜV Benelux (TÜV)
Plaats n.b.	Baal (BE) Dit keuringsinstituut is geaccrediteerd door het ministerie van VWS voor het afgeven van certificaten van goedkeuring. De certificaten zijn onbeperkt geldig.

IV. Fabrikant

Fabrikantnaam	SIK-Holzgestaltungs GmbH
Adres	Langenlipsdorf 54a
Postcode / Plaats	14913 Niedergorsdorf
Land	Duitsland
Datum van aflevering	dinsdag 15-06-2021
Telefoonnummer	0049-33742799-0

V. Importeur

Naam	Acacia-Robinia Nederland BV
Adres	Brouwerijstraat 29
Postcode / Plaats	4845 CL Wagenberg
Land / Plaats	Nederland
Telefoonnummer	076-5036037
Faxnummer	076-5042499
Datum controle toestel	dinsdag 15-06-2021
Datum oplevering toestel	dinsdag 15-06-2021

VI. Installateurs

Installateursnaam	
Adres	
Postcode / plaats	
Land	
Telefoonnummer	
Vertegenwoordigd door	
Datum van plaatsing	
Installateur bodemmateriaal	

Opmerkingen	
-------------	--

VII. Eigendomsgegevens

Eerste eigenaar

Naam/instelling/vereniging

Vertegenwoordigd door

Adres

Postcode

Plaats

Datum eigendomsoverdracht

(in geval van verkoop van het toestel)

Tweede eigenaar

Naam/instelling/vereniging

Vertegenwoordigd door

Adres

Postcode

Plaats

Datum eigendomsoverdracht

(in geval van verkoop van het toestel)

Derde eigenaar

Naam/instelling/vereniging

Vertegenwoordigd door

Adres

Postcode

Plaats

Datum eigendomsoverdracht

(in geval van verkoop van het toestel)

Beheerder

Naam

Adres

Postcode / plaats

Land

Telefoonnummer

Naam

Adres

Postcode / plaats

Land

Telefoonnummer

[illegible]

[illegible]

[illegible]

X. Reparaties

Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden Vervangen onderdelen	
--	--

Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden Vervangen onderdelen	
--	--

Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden Vervangen onderdelen	
--	--

Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden Vervangen onderdelen	
Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden Vervangen onderdelen	
Datum reparatie Naam monteur/reparateur Straat /PC / Plaats Uitgevoerde werkzaamheden Vervangen onderdelen	

XI. Ongevallen

Datum ongeval Gegevens slachtoffer Geslacht (M/V) Leeftijd Letsel	
Oorzaak ongeval/toedracht	
Maatregelen/consequenties	

Datum ongeval Gegevens slachtoffer Geslacht (M/V) Leeftijd Letsel	
Oorzaak ongeval/toedracht	
Maatregelen/consequenties	

Datum ongeval Gegevens slachtoffer Geslacht (M/V) Leeftijd Letsel	
Oorzaak ongeval/toedracht	
Maatregelen/consequenties	

Datum ongeval Gegevens slachtoffer Geslacht (M/V) Leeftijd Letsel	
Oorzaak ongeval/toedracht	
Maatregelen/consequenties	



TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT
Z-NL-20-04-224054-001-720302811-03

Met dit certificaat wordt verklaard dat het de speeltoestellen

Wippen en veerwippen

Foto zie bijlage

met als type aanduiding

1.x.y

geleverd door

Acacia Robinia Nederland

Brouwerijstraat 29, 4845 CL Wageningen

voldoet aan de eisen gesteld in:

Warenwetbesluit attracties en speeltoestellen

is gebaseerd op volgende beoordelingscriteria

EN 1176-1:2017 EN 1176-6:2017+C1 2019 EN1176-7:2008

Dit certificaat wordt afgegeven door TÜV SÜD Benelux bvba, aangewezen bij ministeriële beschikking van 26.02.2019, 1487420-187346-VGP


Opgemaakt te: Boortmeerbeek

Op datum van: 30.04.2020

Naam: Astrid De Beukelaer

Functie: Expert Playground Equipment

Handtekening:


30.04.2020  Benelux

Naam: Emmanuel Ortegat

Functie: Expert Playground Equipment

Handtekening:


30.04.2020 

TYPE GOEDKEURING CERTIFICAAT **Z-NL-20-04-224054-001-720302811-03**

Product omschrijving

Wippen en veerwippen bestaan uit verschillende uitvoeringen.

Elk goedgekeurd wip of veerwip is terug te vinden in bijlage ' overzicht gecertificeerde speeltoestellen hoofdstuk 1: Wippen en veerwippen 27.04.2020 rev 'x'

'x' staat voor het revisienummer.

Typenummer : 1.x.y

Het typenummer bestaat uit een vast nummer en een variabel nummer, afhankelijk van het model.

'x'en 'y' staan voor de benaming van de wip (zie bijlage)

Afmetingen (l x b x h): variabel

Toepassingen en beperkingen

Dit attest heeft enkel betrekking tot het geïnspecteerde speeltoestel. Het rapport met nummer P-NL-19-09-720302811-03-01rev1 bevat alle opmerkingen over dit speeltoestel.

Dit certificaat is enkel geldig indien de laatste revisie van document ' overzicht gecertificeerde speeltoestellen hoofdstuk 1 Wippen en veerwippen 27.04.2020 rev 'x' als bijlage is toegevoegd aan dit certificaat.

Dit certificaat respecteert de richtlijnen en maatregelen die zijn opgenomen in het logboek van de fabrikant.

Wij houden eraan de uitbaters er attent op te maken dat zij op gepaste tijdstippen inspecties en onderhoud moeten uitvoeren en dit te documenteren, teneinde de toestellen en hun omgevingen in een goede staat te behouden.

Alle referenties naar documenten van het speeltoestel 1.x.y werden gecontroleerd.

Alle aanpassingen aan het geïnspecteerde speeltoestel, aan zijn samenstelling en de manier van samenstellen moeten voorgelegd worden aan TÜV SÜD Benelux en kunnen leiden tot een aanpassing van het certificaat.

Het is de taak van de fabrikant en/of de leveranciers om ervoor te zorgen dat alle gefabriceerde speeltoestellen van hetzelfde type als beschreven in dit certificaat conform zijn aan het model waarop dit certificaat gebaseerd is.

Documenten

Gebruikshandleiding: wippen en veerwippen

Technisch constructie dossier: hoofdstuk 1 : wippen en veerwippen

Markering van het product

Elk toestel dient te worden gemarkeerd met:

- Naam en adres van de leverancier
- Bouwjaar
- Type

Verplichte Bijlage : ' overzicht gecertificeerde speeltoestellen hoofdstuk 1 Wippen en veerwippen 27.04.2020 rev 'x'


1.1 Wip 2-zits met fantasiehoofd



Leveromvang:

- 1 Wipbalk lengte 4,00 meter
- 1 Wipmechaniek tussen 2 staanders
- 2 Rubberbanden
- Maximale wiphoogte 1,50 meter

Kleurstelling hout: naturel (ongebeitst)



Gr. 1 - Wip en veerelementen

 3~12 Jaar

 ca. 2 kinderen

 1,50 meter

 Vanaf type 4

 ca. 24 m²

 ca. 200 kg

 ca. 3 uur

 1

 0,20 m³



Z-NL-20-04-224054-001-720302811-03



Acacia-Robinia
duurzame hardhouten speeltoestellen

VERDERE INFORMATIE: ACACIA-ROBINIA NEDERLAND BV, BROUWERIJSTRAAT 29, 4845CL WAGENBERG; +31(0)76-5036037; WWW.ACACIA-ROBINIA.NL; INFO@ACACIA-ROBINIA.NL

Periodiek onderhoud van SIK-Holz® en Flamigo® speeltoestellen

Notitie:

Natuurlijk vallen niet alleen de speelelementen eronder maar ook de omgeving en voorzieningen, zoals ondergronden, afrastering, verlichting, looproutes, beplanting, meubilair etc.

Werkzaamheden

We kunnen het onderhoud onderverdelen in 3 soorten namelijk Onderhoudsinspectie, Preventief onderhoud of Correctief onderhoud.

- De jaarlijkse hoofdinspectie of de inspectie na de installatie moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke persoon, d.w.z. een bevoegd persoon die niet rechtstreeks betrokken is geweest bij de installatie en die niet verantwoordelijk is voor eventuele reparaties of kosten. (Bron: EN1176-7:2020)

1) Onderhoudsinspectie (afhankelijk van de speelintensiteit van het toestel)

Controle van de situatie op de speelgelegenheid:

- | | | |
|-------------------------|-----|------------------------------------|
| - visuele controle | (A) | (dagelijks tot wekelijks) |
| - functionele inspectie | (B) | (maandelijks tot 1 x per kwartaal) |
| - grote inspectie | (C) | (gemiddeld 1 à 2 keer per jaar) |

A) Visuele inspectie

De eerste visuele inspectie zal in ieder geval 2 weken na de montage dienen plaats te vinden.

De visuele inspectie bestaat uit rondlopen, het geheel bekijken en nalopen, nagaan of er gevaarlijke situaties zijn ontstaan als gevolg van gebruik, misbruik, vandalisme, weersomstandigheden etc. Bijvoorbeeld gebroken onderdelen, glasscherven, uitwerpselen van dieren etc. Bij intensief gebruikte speelgelegenheden of waar veel vandalisme voorkomt, moet zo'n inspectie soms zelfs dagelijks plaatsvinden.

B) Functionele inspectie

Meer uitgebreide inspectie, u dient het functioneren van lagers en verbindingen te controleren en de stabiliteit van het toestel na te gaan, de staat van de inrichting (let op het geheel, ook ondergronden meenemen).

Deze controle vindt normaliter ten minste 1 keer per 1 à 3 maanden plaats, afhankelijk van gebruik en eventuele instructies van de fabrikant.

C) Grote inspectie

Hier dient u de algehele veiligheid te controleren. Daarnaast neemt u de stappen om één en ander weer in orde te brengen. Ook de wellicht tussentijds uitgevoerde reparaties dient u te controleren. Bovendien let u op corrosieverschijnselen, eventueel mogelijk houtrot en andere mogelijke effecten van weersinvloeden. Bij SIK-Holz en Flamigo speelelementen dient u de fundamente tot het beton uit te graven en te controleren op stabiliteit. Deze grote inspecties kunt u het beste laten uitvoeren een onafhankelijke deskundige. Neem de kosten op in het onderhoudsbudget.

2) Preventief onderhoud

Door doelmatige controle en handelingen proberen we slijtage en defect raken van een toestel te voorkomen. We houden hiermee de veiligheid en het functioneren van het toestel in stand.

Deze onderhoudswerkzaamheden omvatten bijvoorbeeld:

- glasscherven, schadelijk of gevaarlijk vuil of afval verwijderen;
- verbindingen (bouten en moeren) vastzetten en waar nodig vernieuwen;
- lagers smeren;
- kapotte of versleten onderdelen vervangen;
- controle op mogelijke splinters; robinia hout zal overigens door de fijne nerf nauwelijks splinteren;
- controle op verdwenen onderdelen, zoals afdekdopjes, er blijft anders water in de openingen zitten;
- oppervlakte behandelingen. robiniahout wordt enkel ter decoratie gebeitst of geverfd met milieuvriendelijke beitsen of verf op waterbasis. Een echte oppervlakte behandeling ter verduurzaming is niet nodig
- waar nodig verwijderen (ook aan de onderzijde van lagen zand) van mogelijke zwammen of aanslag. Deze kunnen soms bepaalde zuren bevatten welke niet bevorderlijk zijn voor de levensduur van elke houtsoort
- Ondergronden controleren en eventueel schoonmaken of aanvullen;

3) Correctief onderhoud. (Niets is voor eeuwig)

U kunt een toestel nog zo goed onderhoud; door het gebruik, kleine kindervingers, weer en wind, vandalisme enz. is alles aan slijtage onderhevig. U moet hierbij denken aan bovengenoemde controle van het preventief onderhoud en reparatie/vervanging van alle hiervoor aan het licht gekomen werkzaamheden.

Alle onderhoudsverrichtingen dienen te worden vastgelegd in het logboek.

Alle controles en verrichte handelingen worden in het logboek per speeltoestel vastgelegd.
Met vermelding van persoons- of firmanaam en datum.

Onderhoudsvoorschriften SIK-Holz Robinia Pseudo-Acacia Europees Hardhout

Het speelelement moet in ieder geval 2 weken na montage op correct functioneren worden gecontroleerd. Daarbij moet in het bijzonder op schroefverbindingen en stabiliteit worden gelet.

Het speelelement dient in ieder geval volgens bovenstaande richtlijnen worden gecontroleerd en minimaal 1x per jaar aan een volledige inspectie worden onderworpen.

Wij bevelen tevens aan om het speelelement 1x per jaar grondig te reinigen en, indien nodig, te behandelen met een biologische beits/verf.

Natuurlijk dient u alle beheersfuncties uit te voeren conform het Besluit: Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen.

Wij hebben een boekje beschikbaar met specifieke aanwijzingen en tips voor het onderhouden van Robinia hardhouten speelelementen. Deze documentatie is op aanvraag kosteloos beschikbaar of te downloaden via onze website <http://www.acacia-robinia.nl>.

Met verwijzing naar de productgroepen uit de catalogus wijzen wij hierbij in het bijzonder op enkele onderhoudstechnische aspecten van SIK-Holz en Flamigo speeltoestellen.

Speelsculpturen en speelmobielen

Controle van de standvastigheid, schroefverbindingen en zandhoogte op het bodemanker.

Veerelementen

Controle van de standvastigheid, schroefverbindingen tussen de veer en steunplaat en zandhoogte op het bodemanker.

Wipelementen

Controle op standvastigheid in het beton en vaste schroefverbindingen.

Klauter- en Turn-duikel-elementen

Controle op standvastigheid, schroefverbindingen, netten en duikelstangen.

Schommels

Controle op standvastigheid van alle palen, de schommel(sen), kettingen en schroefverbindingen.

Draaielementen

Controle op standvastigheid van de constructie, de draaisnelheid en de ruimte tussen bodem en draaiplaat. Wanneer de draaisnelheid afneemt is het aan te raden om via de vetnippel onder de draaiplaat vet toe te voegen. U kunt u hiervoor de afdekdop op de draaiplaat verwijderen en daarna de draaiplaat in de juiste positie draaien zodat de vetnippel zichtbaar is. Na het toevoegen van het vet kan de afdekdop weer aangebracht worden.

Speelcombinaties

Controle van stabiliteit van alle staanders en klauterpalen; volledig ommantelde staalkabel bij netten en touwen. Bij uitstekende delen van de kabel dient u het deel direct te demonteren. Wanneer bouten los blijken te zitten dient u de afdekdop te verwijderen waarna u de moer in het gat vast kunt draaien. Hierna kunt u de afdekdop weer aanbrengen. De startsectie van glijbanen moet straks op het podiumvlak liggen. Wanneer dit niet het geval is dient u de schroeven waarmee de glijbaan aan het podium zit aan te draaien. Bij de uitloop van glijbanen mag de hoogte van de uitloop niet meer dan 35 cm boven het bodemmateriaal liggen. Dit gedeelte zal in het bijzonder veel door kinderen gebruikt worden en het bodemmateriaal zal daarom vaker met materiaal te dienen worden aangevuld.

Waterpompen

Om te voorkomen dat enkele interne delen door vorst en temperatuursverschillen van vorm veranderen en daardoor later slechter kunnen gaan functioneren raden wij aan om de watertoevoer in de winter af te sluiten en het bovendeel van de pomp af te bouwen en binnen op te bergen en het onderste gedeelte af te dekken.

Bijzondere notitie met betrekking tot kunststof glijbanen

Aangezien de oppervlakte van deze glijbaan niet volledig krasvast is, dient u de oppervlakte op onregelmatigheden te controleren.